




Relevés du bâti de l'église Saint-Sauveur

Equipe relevés : Jean-Paul Calvet – Jean-Charles Pétronio – Alain Varenard

Crédit photo : Jean-Charles Pétronio

Infographie : Jean-Paul Calvet



par Jean-Paul Calvet

En collaboration avec :

La Société d'Histoire et d'Archéologie de Sorèze (S.H.A.S.)

La Société d'Histoire de Revel Saint-Ferréol (S.H.R.S.F.)

**Avec l'autorisation du Service Régional de l'Archéologie région Occitanie
DIRECTION RÉGIONALE des AFFAIRES CULTURELLES**

- 2015 -

Relevés du bâti de l'église Saint-Sauveur du 28 au 30 septembre 2015

Equipe relevés : Jean-Paul Calvet – Jean-Charles Pétronio – Alain Varenard

Crédit photo : Jean-Charles Pétronio



Infographie : Jean-Paul Calvet



Vue panoramique – l'église Saint-Sauveur avec en arrière fond la ville de Mazamet et en fond de vallée la rivière d'Arnette




L'église de Saint-Sauveur vue du rocher de la Vierge (village d'Hautpoul)





Parement interne, vestiges des trois ancrages des piliers verticaux et ouvertures du mur N-N.W




Fenêtre avec vue sur Mazamet (1) – décrochement du mur (2) et en (3) passage inférieur sous arc au travers du mur (l'ouverture est certainement le vestige d'une désobstruction de par l'extérieur peut-être assez récente)




Passage inférieur sous arc au travers du mur (certainement vestige d'une désobstruction de par l'extérieur), lors de l'utilisation de l'église ce passage devait être obstrué – rocher en (1), élargissement de la base en (2) – 15 cm environ.






Le « Bloc n°2 » - 6 m de longueur en NNE – SSW environ – hauteur moyenne 2,70 m avec présence de 14 assises – largeur entre les parements externes 2,20 m.
 Les flèches \curvearrowright indiquent le mouvement d'effondrement





Disjonction des deux blocs (2) et (3) –
 à noter les parements externes et l'angulation des deux blocs proches de 90 °



Disjonction des « Blocs 2 et 3 »
Bloc n°2 à droite – Bloc n°3 à gauche.

Nota : indices de voute sous la partie inférieure du bloc n°3 et présence de départ d'accrochage de mur à 90 ° en (1)







Premières marches de l'escalier tournant (à vis tournante - vers le clocher ?).
 A droite et à gauche de l'entrée une feuillure est présente pour la porte ainsi qu'un indice de gond (photo du bas)



Vue zénithale







Emplacement de la pierre d'art
(sous le « Bloc n°2 » paroi NE),
en réemploi ?



« Radier » ouest





Espace en creux aménagé dans la base du mur sous l'ouverture centrale du mur NW

